

圓盤鋸機安全標準作業程序

設備名稱：木工圓盤鋸機

作業方式：個人作業或協力作業

使用器具：平行靠板（尺）、活動角度推桿或替代推行木材或固定夾

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：
 - (1)檢查電氣及機械設備是否不正常
 - (2)調整鋸片適當高度或角度
 - (3)開啓分電箱電源及機具電源開關
 - 2.工作中：
 - (1)專心操作並配戴防護器具
 - (2)裁切物品須與平行靠板（尺）成平行角度
 - (3)裁切物品寬度小於7公分時須以替代木材推送
 - (4)裁切物品推送過程勿往後收拉
 - (5)鋸片如有防護罩應放下並嚴禁拆卸
 - 3.工作後：
 - (1)關閉機具電源開關及分電箱電源開關
 - (2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位
- 事故處理：
 - (1)受傷人員送醫治療
 - (2)機具設備報請廠商維修